

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

**2012 m. birželio 22 d. Nr. ARP12-3**

**Kėdainiai**  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Sinagoga
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 12965
3. Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Smilgos g. 13, Kėdainiai
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu saugomas valstybės
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-03-18 Nr.ARP11-19

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Sinagogos (XVIII – XIXa.) teritorija netaisyklingo daugiakampio plano, šiaurinėje pusėje ribojama su Smilgos gatve. Teritorija yra istorijos ir kultūros paminklų sąrašuose esančio Respublikinės reikšmės urbanistikos paminklo UR3 teritorijoje. Sinagogos pastato planas netaisyklingas keturkampis su siauresniu stačiakampiu priestatu šiaurės vakarų pusėje. Pietų pusėje yra viena erdvi patalpa, o šiaurinėje pusėje atskirta siaura dviaukštė dalis, skersinėmis sienomis sudalyta į tris patalpas. Fasadų kampus riboja mentės, viršų juosia profiliuotas karnizas, sienų plokštumas raižo negilūs rustai. Šoninių fasadų kompozicija asimetriška, su aiškiu dalinimu į vienaukštę ir dviejų aukštų dalis, kurias kuria mentė. Vienaukštės dalies langai aukšti, segmentinių arkų, apjuosti tinko apvadais ir palangių traukomis. Dviaukštės dalies langai nedideli, stačiakampiai, su palangių traukomis ir išlikusiomis palangių plokštumomis. Interjere išliko segmentinių arkų moterų galerijos angos, rombo formos lubų jesonai su rozetėmis. Buvusią moterų galerijos patalpą dengia burės formos medinis skliautas. Vertingi sinagogos elementai ir dalys: tūris, fasadų kompozicija, angų forma, medžiagiškumas, išorinė sienų faktūra, sienų mūras, salės lubos, moterų galerijos angos, jų forma, skliautas.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Vizualiai pastato būklė bloga: dėl netvarkingos išorinės lietaus nuvedimo sistemos, lietaus vanduo kaupiasi ant priegrindos ir drėgmė patenka į pastato pamatus. Priegrindos aplink pastatą beveik nėra, todėl neigiamų atmosferos veiksnių poveikis pastato pamatams – didelis. Į pastatą skverbiasi gruntinė drėgmė, ardydama pastato sienas. Pastato sienos drėksta nuo pamatų vos ne iki antro aukšto. Daugelyje vietų cokolinės dalies išorinis tinkas atsiskyres nuo pastato, ištrupėjęs. Sienų tinkas daugelyje vietų ištrupėjęs, kai kur matosi plytos. Vietomis matosi stogo karnizų pažeidimai – lokaliniai mūro suirimai ½ plytos ir didesniu gyliu. Krentančios plytos nuo stogo karnizų kelia grėsmę praeiviams. Matosi, kad sienos drėksta ne tik nuo pamatų, bet ir nuo stogo karnizų. Sinagogos išorės sienose matosi vertikalūs plyšiai. Pastato langai mediniai, seniai dažyti, yra papuvimų bei rėmų deformacijų. Kai kurie langai išdažyti ir neužsandarinti. Sinagogos pastato vidaus sienose atsiradę plyšiai, matosi sienų ir lubų apdailos pažeidimai (nusilupę dažai, tinkas nuo drėgmės patamsėjęs, sutrūkinėjęs, supleišėjęs, nubyrėjęs). Pastato būklė pablogėjo. Būtini fasado restauravimo darbai.
9. PRIDEDAMA. Fotofiksacija – 7 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. birželio 22 d.

\_\_\_\_\_  
Vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
parašas

\_\_\_\_\_  
Margarita Rukšienė  
(Vardas ir pavardė)













