

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gegužės 9 d. Nr. ARP12-1

Kėdainiai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Dvaro rūmai, Dvaro sodybos ir Akademijos statinių kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas MC 30190 (15939)
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Instituto al.2
4. Valdytojas privatizuotas butais
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas įrašytas į kultūros vertybių registrą, saugomas valstybės
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-08-29 Nr.ARP11-22

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: architektūrinė, autentiškumas (pagal dosjė); vertingi elementai: fasadų architektūrinis sprendimas- fasadų architektūros tūrinės detalės: š.p. ir centrinis r. fasado rozalitai; fasado atvira medinė veranda; fasado balkonai ir jų turėklai; fasadų apdaila: tinkas, tinko rustai, horizontalios profiliuotos tinko juostos; II a. langai su apvadais, palangės, laužtiniai sandriakai, pleištinių saramų imitacija tinke, pusapskritiminių motyvu apjungti sandriakai, langų nišos, apvadai ir kt.; aukštų išplanavimas – kapitalinės sienos; konstrukcijos: perdenginiai, stogo konstrukcija, funkcinė įranga : centrinės laiptinės laiptai su turėklais, š.rozalito laiptai su turėklais, p.rozalito laiptai su turėklais; krosnys, kaminai; stalių ir kt.medžiagų gaminiai: sienų paneliai, langų tipai, durų tipai; patalpų detalės ir apdaila- arch. detalės: portalai, lubų sienų dekoras, apdaila, parketas, keramininės plytelės, centrinio rozalito vestibulio interjeras, II a. buto Nr.1 interjeras. Esama būklė-pastato išorė: akmenų mūro pamatų tinkas daugelyje vietų sutrūkęs, atšokęs, nutrupėjęs; sienų tinkas atsilupęs ir gabalais nutrupėjęs, daug kur sutrūkęs, pastato spalva vietomis visai nusitrynusi; kai kurios lauko durys sutvirtintos lentgaliais, dažytos seniai; lietvamzdžiai nuo žemės pakelti aukštai, todėl pastato cokolis palei žemę drėksta ir yra ištrupėjęs; medinė veranda vakariniame fasade II a. iš abiejų pusių sutvirtinta (prikalta) kitos spalvos durimis; esama būklė-pastato vidus: laiptinių sienų tinkas daugelyje vietų nutrupėjęs, patamsėjęs, turėklai nutrinti, bendro naudojimo koridoriai užgriozdinti spintelėmis, dėžėmis, II a. daugelyje vietų drėksta lubos ir sienos, todėl gadinamas lubų ir sienų dekoras, matosi sienų sutrūkimai, viskas labai apleista. III a. 4 buto plytų mūro siena į laiptinės pusę išardyta, atsiradusi anga uždengta juoda medžiaga, panašia į brezentą.
 8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas 2- būklė pablogėjo
- PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija - 2 vnt.
 10. Kiti dokumentai
 11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. gegužės 9 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)



