

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012 m. birželio 22 d. Nr. ARP12-4

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Kėdainių ligoninės pastatų komplekso pirmas ligoninės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 32755
3. Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Basanavičiaus 16, Kėdainiai
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu registrinis
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – atviras, T formos plano, 1 a. su palėpe, R pastato dalyje rizalitas su keturkampiu bokšteliu - būklė patenkinama; stogo forma – dvišlaitė, bokštelio – keturšlaitė piramidinė, platėjanti į apačią - būklė patenkinama; kiti stogo elementai – raudonų plytų mūro dūmtraukių, dekoruotų profiliuotais karnizais su pokarniziniiais dantukais tipas - būklė patenkinama; pusapskritimių tūrinių švieslangu tipas - būklė patenkinama; R fasado parapetas su azūrine tvorele ir šešiais plytų mūro stulpeliais, dekoruotais stačiakampėmis nusklembtais galais nišutėmis ir profiliuotu karnizu su pokarniziniiais dantukais - būklė patenkinama; rizalito bokštelio stogo apžvalgos aikštelė su azūriniais turėklais - būklė patenkinama; aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas -būklė patenkinama; sienų angos – segmentinių sąramų langų ir durų angos (P ir Š fasaduose langų angos užmūrytos, Š fasade durų anga padidinta, R fasado centrinio rizalito buvusi durų anga permūryta į lango angą - būklė patenkinama; fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmas, plytų stilius -būklė patenkinama; fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado centrinio rizalito smailėjančios formos frontonas su parapetu- būklė patenkinama; R fasado šoniniai tariamieji rizalitai ir jų trikampiai frontonai su parapetu - būklė patenkinama; fasadų apdaila ir puošyba – raudonų plytų mūro karnizas su dviejų eilių plytų mūro pokarniziniiais dantukais - būklė patenkinama; R fasade po karnizu esanti raudonų plytų mūro juosta su raudonų plytų mūro kryžiaus formos ritmiškai išdėstytais dekoru elementais -būklė patenkinama; centrinio rizalito ir šoninių tariamųjų rizalitų kampiniai rustuoti piliastrai - būklė patenkinama; R fasado šoninių tariamųjų rizalitų parapetų profiliuotų plytų mūro laužtinės formos karnizai su plytų mūro pokarniziniiais dantukais - būklė patenkinama; R fasado šoninių tariamųjų rizalitų frontonų trikampės ir parapetų stačiakampės bei stačiakampės nusklembtais kampais nišutės - būklė patenkinama; R fasado centrinio rizalito parapeto profiliuotų plytų mūro karnizas su plytų mūro laiptuotais pokarniziniiais dantukais - būklė patenkinama; R fasado centrinio rizalito parapeto stačiakampės nišutės, aprėmintos profiliuotu apvadu - būklė patenkinama; R fasado centrinio rizalito stačiakampė niša su laužtinės formos viršutine kraštine, dekoruota profiliuotų plytų mūro laiptuota juosta su dviejų eilių plytų mūro laiptuotais dantukais, stačiakampe nišute ir profiliuotų plytų mūro 1900 m. data - būklė patenkinama; R fasado centrinio rizalito stačiakampė niša, apimanti I a. langus - būklė patenkinama; R fasado langų angų raudonų plytų mūro apvada ir reljefinės segmentinės sąramos - būklė patenkinama; Š, V, P fasadų ir R fasado centrinio rizalito durų ir langų angų raudonų plytų mūro reljefinės segmentinės sąramos su spynomis -būklė patenkinama; R fasado šoninių tariamųjų rizalitų langų angų ir centrinio rizalito vidurinėsios lango angos raudonų plytų mūro apvada ir reljefinės segmentinės sąramos su stilizuotomis plytų mūro spynomis - būklė patenkinama; R fasado polangių plokštumų nišos, aprėmintos profiliuotu apvadu - būklė patenkinama; vienos eilės plytų mūro trauka virš cokolio -būklė patenkinama; konstrukcijos - pamatas su raudonų plytų mūro

cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama.); raudonų plytų mūro su rievėtomis siūlėmis sienos - būklė patenkinama; stogo konstrukcija (netyrinėta); pirminė istoriškai susiklosčiusi paskirtis – visuomeninė; amžius: 1900 m.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Vizualiai pastato būklė bloga: aptrupėjęs fasado plytos, matosi sienų plytų mūro skylimai, angos užsandarintos nesandariomis ir neestetiskomis medžiagomis, matosi plyšiai, ne visos angos užsandarintos, išdaužyti langų stiklai, matosi atšokęs stogo šiferis, kai kuriose vietose krenta sienų plytos, teritorija netvarkinga, išmėtyti lentgaliai ir šakos, nenušienauta. Teritorija aptverta, bet tvora neestetiška. Pastato būklė pablogėjo. Būtinai fasado restauravimo ir remonto darbai.
9. PRIDEDAMA. Fotofiksacija – 12 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. birželio 22 d.

Vyr. specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)

















