

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

**2012 m. birželio 22 d. Nr. ARP12-5**

**Kėdainiai**  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Kėdainių ligoninės pastatų komplekso antras ligoninės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 32756
3. Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Basanavičiaus 18, Kėdainiai
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu registrinis
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: tūris – kompaktinis, netaisyklingo stačiakampio plano, 1 a. su palėpe- būklė gera; - stogo forma – keturšlaitė- būklė gera; kiti stogo elementai – keturių raudonų plytų mūro dūmtraukių, dekoruotų profiliuotais karnizais su pokarniziniaisiais dantukais tipas - būklė patenkinama; pusapskritimių tūrinių švieslangių tipas - būklė patenkinama; aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas -būklė patenkinama; - sienų angos – segmentinių sąramų langų ir durų angos -būklė gera; fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmas, plytų stilius - būklė patenkinama; fasadų apdaila ir puošyba – ŠR ir PR kampų rustuoti plytų mūro piliastrai su stačiakampėmis nusklembtais kampais nišomis bazėse -būklė gera; pastatą perimetru juosiantis raudonų plytų mūro profiliuotas karnizas su dviejų eilių plytų mūro laiptuotais pokarniziniaisiais dantukais -būklė patenkinama; durų ir langų angų raudonų plytų mūro reljefinės segmentinės sąramos su spynomis - būklė gera; FF Nr. 30-31; 2009 m.); vienos eilės plytų mūro polanginė trauka -būklė patenkinama; vienos eilės plytų mūro trauka virš cokolio - būklė patenkinama; konstrukcijos - pamatas su skaldyto akmens ir raudonų plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama; raudonų plytų mūro su rievėtomis siūlėmis sienos būklė patenkinama; stogo konstrukcija (netyrinėta); pirminė istoriškai susiklosčiusi paskirtis - visuomeninė. Amžius -1900 m. (?)

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastato būklė gera.

PRIDEDAMA.

9. Fotofiksacija – 4 vnt.

9. Kiti dokumentai

10. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. birželio 22 d.

\_\_\_\_\_  
Vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
parašas

\_\_\_\_\_  
Margarita Rukšienė  
(Vardas ir pavardė)





