Kėdainių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-45

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Sinagoga (Žieminė, Mažoji, Daugiakultūris centras), Sinagogų kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 25996, 1387
3. Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Kėdainių m. sen., Paeismilgio 12a.
4. Valdytojas Kėdainių krašto muziejus
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu saugomas valstybės
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge; stogo forma – dvišlaitė (2000 m. stogo konstrukcija pakeista); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų tipas; aukštų išplanavimas – R pastato dalyje vientisa 2 a. apimanti vidaus erdvė – buv. vyrų patalpa su bimos vietą žyminčiomis keturiomis kolonomis, V dalyje patalpos išdėstytos per 2 a., II a. išlikusi buv. moterų galerija (2000-2002 m. rekonstrukcijos - restauracijos metu nugriautas ŠR fasado uždaras laiptinės priestatas ir V pastato dalyje įrengti laiptai į II a.; sienų angos – I a. R patalpos V sienos stačiakampės ir stačiakampės su segmentinėmis sąramomis nišos (-; būklė gera; I a. patalpos R sienos stačiakampė aron kodešo niša**;** II a. V patalpų stačiakampės smailėjančios angos; fasadų architektūrinis sprendimas – pastato fasadų architektūrinio sprendimo visuma (sovietmečiu pastato R dalies fasadų langų angos su segmentinėmis sąramomis buvo pakeistos stačiakampėmis, jų apvadai su sandrikais sunaikinti, įrengta naujų angų, pristatyti laiptai ŠR fasade, 2000-2002 m. rekonstrukcijos - restauracijos metu angos su dekoru atkurtos, laiptai nugriauti, sovietmečiu įrengtos angos užmūrytos, nugriautas laiptinės priestatas; fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas**;** konstrukcijos – pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas); plytų mūro sienos**;** I a. V patalpų medinės sijinės perdangos tipas; I a. R patalpos keturios plytų mūro kolonos su daugiakampėmis bazėmis ir keturkampiais kapiteliais; stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipai (langai pakeisti); vidaus dekoras – I a. R patalpos lubų medinio plafono dekoratyviniai kesonai su reljefiniais apvadais ir rozetėmis; Amžius: pastatyta 1837 m., rekonstruota-restauruota 2000-2002 m. Autorius**:** rekonstrukcijos-restauracijos autorė architektė Diana Pikšrienė.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: būklė nebloga, tačiau daugelyje vietų nuo sienų pagrinde prie pamatų nubyrėjęs tinkas, matosi mūras prie centro įėjimo. Todėl būtini einamos priežiūros paprasto remonto tvarkybos darbai.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija – 3 vnt
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. birželio 22 d.

Vyr.specialistė		Margarita Rukšienė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)	parašas	(Vardas ir pavardė)