

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-51

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Pastatas (vad. Škotų pirklių namas)
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1401
3. Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Didžioji rinkos aikštė 6, Kėdainiai
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu saugomas valstybės
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris; 2011-11-17 Nr.AR11-35

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Namo (XVIIa. I ketv.) autorius nenustatytas, planas netaisyklingo stačiakampio formos. Pastatas 2 aukštų su rūsiu ir palėpe. Kiemo pusėje yra įėjimas į II a. – atvira laiptinė. Kitas įėjimas iš kiemo P. į Ia. bei iš aikštės. Pirmą kartą šioje vietoje nurodytas pastatas 1661 m. gruodžio 9 d. Kochanskio siųstame Radvilai miesto turgavietės situacioniame abrise. Kam tuo metu priklausė šis pastatas nenurodyta. Sprendžiant iš šalia buvusių visos eilės krautuvių, manoma, kad šiame pastate be gyvenamųjų patalpų, turėjo būti ir krautuvė. Šią mintį patvirtina 1663 m. miesto inventoriūs, kuriame nurodyta, kad iš abiejų rotušės galų yra mūrinės krautuvės. Pirmojo aukšto grindys yra apie pusę metro aukštesnės už aikštės lygį. Todėl manoma, kad 17-18 amžiuje pusrūsyje turėjo būti įrengta krautuvė su tiesioginiu įėjimu iš gatvės. 1663 m. mūrinis pastatas priklausė Gabrieliui Jomantui. Pastatas, kaip ir daugelis yra galų į aikštę. 1727 m. pastatas priklausė škotų prekybinei brolijai. Dokumente nurodoma, kad mūriniame pastate yra krautuvė. Nėra archyvinių dokumentų apie šio pastato būklę 18 a. II – oje pusėje ir 19 a. 1770 m. sudegė Rotušė, todėl turėjo nukentėti ir minėtas pastatas, nes jo viena siena prisišliėjusi prie rotušės. Vertingos savybės: pastato tūris, autentiškas medžiagiškumas, fasadų architektūra ir dekoras, skliautinis rūsys, autentiškas mūras, skliautinė Ia. perdanga.
 8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Patalpų (pastato viduje) stovis geras. Pastato fasadai tinkuoti, daugelyje vietų tinkas atšokęs nuo mūro, nubyrėjęs. Dažų sluoksniai lupasi. Fasadas į Didžiosios rinkos aikštę nuo palėpės iki antro lango aukšto langų įskilęs. Lietaus vandens nuvedimo latakai aplūžę, pastato fasadas į Didžiosios rinkos a. pusę nudažytas dviem skirtingom spalvom. Smarkiai aptrupėjęs plytos kaminų-ventiliacijos angų ant stogo. Pastato būklė pablogėjo. Būtinai fasado tvarkybos darbai
- PRIDEDAMA.
9. Fotofiksacija -6 vnt.
 10. Kiti dokumentai
 11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. liepos 12 d.

Vyr. specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)











