

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-27

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas koplytėlė su mediniu kryžiumi, Kvintos (Šlapaberžės) buv. dvarosodybos fragmentai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas mc 217
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Dotnuvos sen., Šlapaberžės k.
4. Valdytojas Dotnuvos seniūnija
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-02-11 Nr. ARP11-16

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingiausios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas vertybės pastatymo data XIX a. m., raudonų plytų mūro, tinkuota, viršutinėje koplytėlės dalyje medinė skulptūra su kryžiumi, apatinėje koplytėlės dalyje, priekinėje pusėje yra grotos.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: koplytėlės stovis blogas: daug kur nutrupėjęs tinkas, matosi plytos, karnizai aprupėję, dažymo beveik nesimato, visa koplytėlė dėmėta, nuo pamatų kyla drėgmė, visos apatinės dalies sienos nuo drėgmės šlapios ir dėmėtos. Būtinai remontas. Statinio būklė pablogėjo.

PRIDEDAMA

9. Fotofiksacija 5 vnt
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. rugsėjo 13 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)









