

**Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

**2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-28**

**Kėdainiai**  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Kryžius, V.Svirskis
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas MC 32623
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Dotnavos sen., Naujųjų Bakainių k..
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas įrašytas į kultūros vertybių registrą
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-04-05 Nr. ARP11-64

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas dailės, sakralinė, kraštovaizdžio. V.Svirskio kryžius, sukurtas apie 1888 m. Lotyniškas kryžius (aukštis 335 cm, plotis -105 cm, gylis-24 cm. Būklė avarinė. Puošyba :reljefiniai kryžmos spinduliai ir stiebo ornamentai.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Kryžiaus būklė avarinė: viršus nutrupėjęs, skersinis vos laikosi, stiebas suskilęs, skersinis užpakalinėje dalyje – nukritęs, medis pažaliavęs, nutrupėjęs. Likusi priekinė kryžmos dalis vienoje stiebo pusėje nulūžusi , vos laikosi. Kryžiaus būklė blogėja, avarinė. Būtinai restauravimo-konservavimo darbai.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija - 6 vnt.
10. Kiti dokumentai Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr.specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
parašas

Margarita Rukšienė  
(Vardas ir pavardė)











