Kėdainių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2012 m. spalio 29 d. Nr. ARP12-9

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas akmuo su dubeniu II, Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 13065 (221)
3. Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Gudžiūnų sen., Paberžės k.
4. Valdytojas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu registrinis
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: akmuo su dubeniu II yra Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso dalis. Akmuo yra apversto kūgio užapvalinta viršūne formos, vienas šonas nuskeltas, rausvo granito su smailiadugniu dubeniu. Akmens perimetras 228 cm, diametras –52x 70 cm, aukštis – 36 cm; duobutės gylis 18 cm, diametras – 21 cm. Akmens koordinatės nustatytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2006-05-09 akte Nr. KPD-RM-274.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Būklė gera.
9. PRIDEDAMA. Fotofiksacija – 3 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. rugsėjo 10 d.

Vyr.specialistė	_____	Margarita Rukšienė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)	parašas	(Vardas ir pavardė)