

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**

2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-73

Kėdainiai
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vaiškonių buvusi dvaro sodyba:1) rūmai, 2) svirnas, 3) ledainė, 4) kalvė, 5) malūnas, 6) tvartas (statinių liekanos), 7) parkas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas mc 233
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Šėtos sen. Vaiškonių k.
4. Valdytojas
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas, įrašytas į Kultūros vertybių registrą
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2010-10-22, Nr. ARP10-28;30;29;31;34;33.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingiausios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Buvusi dvaro sodyba priklausė Danyloms, 1940 m. dvaras nacionalizuotas, šeimininkai išvežti į Sibirą. Gyvenamam name įkurta mokykla, gyvenamieji butai. Vėliau sodyba atitenka Pagirių sodininkystės ūkiui. Ūkinės paskirties pastatai naudojami pagal poreikius, gyvenamajame name atidaromas pieno surinkimo punktas, biblioteka, kultūros namai.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: 1) Gyvenamas namas (ekspl.Nr,1) stačiakampio plano, vieno aukšto. Pamatai akmenų, sienos rąstų, apkaltos lentomis. Stogas – dvišlaitis, dengtas šiferiu. Rūmų ne visos angos užsandarintos, yra išdaužyti langų ir durų stiklai, tačiau per 3 m nuo pastato pašalinti nevertingi krūmai, sutvarkyta aplinka. 2) Svirnas (ekspl.Nr.3) medinis, stačiakampio plano, vieno aukšto, stogas dvišlaitis, dengtas skarda. Kai kurie langai išdaužyti ir neužsandarinti, bet aplinka apie pastatą 3 m atstumu sutvarkyta, pašalinti nevertingi krūmai. 3) Ledainė (ekspl.Nr.2) stačiakampio plano, mūrinė, stogas – dvišlaitis, dengtas šiferiu. Durų, langų ir erkerio angos užsandarintos, tačiau anga į rūšį atvira, viduje šiukšlynas, pašalinti nevertingi krūmai, tvarkinga aplinka. 4) Kalvė vieno aukšto su pastoge, mūrinė, angos užsandarintos, aplinka tvarkinga. 5) Malūnas stačiakampio plano 1 aukšto, mūrinis, stogas dvišlaitis. Angos užsandarintos, kai kuriose pastato sienų vietose yra tinkas, nuo stogo atsilupinėję karnizai, matosi atplyštantys (pasikėlę) šiferio lakštai. 6) tvartas (statinių liekanos). 7) parkas apie 2 ha, mišraus išplanavimo su išlikusiomis alėjomis ir tvenkiniais, matosi bandymai tvarkyti: sukrautos į krūvas šakos, bet visumoje apleistas, netvarkomas, yra nulūžusių ir išvirtusių medžių.

PRIDEDAMA

9. Fotofiksacija 29 vnt.
10. Kiti dokumentai:
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. gruodžio 3 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)



Rūmai











Svirnas









Ledainė









Kalvė









Malūnas











Parkas









